

2017-05-19

ÅTERRAPPORTERING

GEDDEBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

1. BEDÖMNING

Gällande korrosionsfräsning av gemensamma avloppsledningar under hus på Lärktunet, Talltunet, Entunet.

Samtliga åtkomliga avloppsledningar har korrosionsfrästs för att undvika återkommande stopp.

Vid rörinspektion före fräsning samt efter kan man tydligt se ett gott resultat.

Med tidigare erfarenheter har vi än idag inte haft några återkommande stopp i en korrosionsfräst ledning.

Livslängden är dock svår att förutse och våra rekommendationer är att korrosionsfräsning inte bör göras igen, då risken att ledningarna går sönder är hög.

Vi upptäckt skada i en böj under Lärktunet 21 se bilder i filmmapp, skadan bör lagas med relining dock medför skadan ingen större driftstörning då den är i taket på röret.

Gällande rörinspektion överlämnar vi filmer på dom ledningar som gick att filma före fräsning samt på alla korrosionsfrästa ledningar.

Ledningar som inte har gått att korrosions fräsa pga rensluckor saknas är Entunet 8, Entunet 11 samt första sträckan innan garage på Entunet 1.

2. ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Vid framtida åtgärder rekommenderar vi infodring av rören eller byte av avloppen.

Mvh Kim Diop-Eriksson

Stockholms Rens & Spol AB